

Chiêm Hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2025

Số: 260 /TM-TTYT

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng kinh doanh, cung ứng thiết bị y tế và cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện trong lĩnh vực y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thay thế vật tư, phụ kiện cho dao mổ điện, monitor theo dõi bệnh nhân, máy đo điện tim và mua sắm máy hút dịch nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
 - Số điện thoại văn thư: 0984.551.694
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá hàng hóa, dịch vụ kèm bản phô tô giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.
 - Nhận trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
4. Thời hạn khảo sát và tiếp nhận báo giá: 10 ngày (Từ 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 11 tháng 11 năm 2025).
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục và yêu cầu mua sắm, thay thế như sau:

STT	Danh mục tài sản	Mô tả tình trạng	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	2	3	3	4	
1	Máy hút dịch Hãng: Yuwell, Trung Quốc	* Tình Trạng - Bật công tắc máy không hoạt động, đèn nguồn không sáng - Máy không hút, tiếng ồn lớn, áp lực hút yếu - đã kiểm tra, sửa chữa nhiều lần nhưng không khắc phục được * Phương hướng sửa chữa: Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và báo giá	Cái	02	
2	Monitor theo dõi bệnh nhân Model: CMS8000 Hãng: Contec, Trung Quốc	* Tình Trạng - Cảm biến SpO₂ không nhận tín hiệu, tín hiệu đo SpO₂ chập chờn, hiển thị không ổn định. - Đầu kẹp cảm biến SpO₂ bị gãy chốt giữ, không cố định được trên ngón tay bệnh nhân, đèn phát tín hiệu yếu, đo SpO₂ không ổn định * Phương hướng sửa chữa: Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và báo giá	Cái	03	

3	Dao mổ điện Model: ESU-X 300NT Hãng: Geister, Ý	* Tình Trạng Công tắc đạp chân đôi điều khiển dao mổ điện không hoạt động, đạp không có tín hiệu phản hồi, máy không thực hiện chức năng cắt, đốt * Phương hướng sửa chữa: Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và báo giá	cái	01	
4	Máy đo điện tim Model: ECG-2150 Hãng: Nihon Kohden, Nhật Bản	* Tình Trạng - Bộ điện cực ngực bị oxy hóa đầu tiếp xúc, dây dẫn lỏng, một số điện cực hư hỏng lớp dẫn điện - Bộ điện cực kẹp chì bị gãy chốt kẹp, lỏng lò xo, lớp cách điện bong tróc * Phương hướng sửa chữa: Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và báo giá	Cái	03	

- Giá chào trọn gói đã bao gồm chi phí và các loại thuế, phí theo quy định hiện hành.

- Bảng chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá cạnh tranh.

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2025.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Linh